

Subasta : Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

=====

Av. Quintana 335 - - - Recoleta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Capital Federal - 1014

Catálogo sujeto a cambios hasta el final de la subasta.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 1 - FORD COURRIER 1.8 D DH, AÑO 2003, DOMINIO ECN803, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Ford Courier 1.8 D DH, año 2003, dominio ECN803, cantidad: 1 u., según descripción: . Funciona, chasis muy deteriorado por óxido y picaduras. Nº motor DKKB2939516- Chasis Nº 9BFTSZPPA2B93516. Vehículo con desgaste general, venta por obsolescencia. Identificado internamente como T75. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 2 - VOLKSWAGEN CADDY 1.9 SD, AÑO 2006, DOMINIO FNP322, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

VW Caddy 1.9 SD, año 2006, dominio FNP322, cantidad: 1 u., según descripción: . Nº motor 1Y966180- Chasis Nº 8AWZZZ9EZ6A718448. Vehículo con motor a reparar, elevada presión en circuito de agua (elevado costo), venta por obsolescencia. Identificado internamente como T100. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 3 - VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 SD PLUS, AÑO 2008, DOMINIO HFD576, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

VW Saveiro 1.9 SD Plus, año 2008, dominio HFD576, cantidad: 1 u., según descripción: . Nº motor BGG033147- Chasis Nº 9BWED05W88P120239. En funcionamiento hasta que se dejó de utilizar, tapizados: mal.. Identificado internamente como T116. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 4 - CAMIÓN DEUTZ DYNAMIC 11, AÑO 2008, DOMINIO CIZ282, CON HIDROGRÚA GRUBERT BL-13-C, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Camión Deutz Dynamic 11, año 1998, dominio CIZ282, con hidrogrúa Grubert BL-13-C, cantidad: 1 lote., según descripción: . Nº motor F4L415006- Chasis Nº 8DZD0334AVH002264. Tanto el camión como la hidro, en funcionamiento hasta que se dejó de utilizar.. Identificado internamente como TEP-1. Hidrogrúa con certificado hasta 10/9/2020. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 5 - CAMIÓN FORD F-14000, AÑO 2005, DOMINIO EUX349, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Camión Ford F-14000, año 2005, dominio EUX349, cantidad: 1 u., según descripción: En funcionamiento hasta que se dejó de utilizar. Nº motor 30787694- Chasis Nº 9BFXK84F75B010600 Chasis con cabina Identificado internamente como T175 Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse. En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 6 - VOLKSWAGEN CADDY 1.9 SD, AÑO 2005, DOMINIO EZH441, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

VW Caddy 1:9 SD, año 2005, dominio EZH441, cantidad: 1 u., según descripción: . Nº motor- Chasis NRO. Venta por obsolescencia, no arranca, elevado desgaste de motor. Identificado internamente como T86. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 7 - VOLKSWAGEN CADDY 1:9 SD, AÑO 2007, DOMINIO GQW549, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

VW Caddy 1:9 SD, año 2007, dominio GQW549, cantidad: 1 u., según descripción: . Nº motor- Chasis NRO. Venta por obsolescencia, no arranca, elevado desgaste de motor. Identificado internamente como T113. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 8 - UNIDAD MOVIL DE TRANSPORTE DE ÁNODOS ECL, MOTOR DEUTZ 913, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Unidad Móvil de transporte de Ánodos ECL, motor Deutz 913, cantidad: 1 u., según descripción: . Venta por obsolescencia. Identificado internamente como TA05. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 9 - PIEZAS DE FUNDICIÓN, BASES DWG 80-2 82-2/5 P/ACOPLE, CANTIDAD APROX: 30 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Piezas de fundición, bases DWG 80-2 82 2/5 Properzi p/acoples, cantidad aprox: 30 u., según descripción: . Medidas aprox.: 70x35 cm, Peso aprox.: 52 kg x unidad . BA0215612: Base específico; Aplicación acople caja 8 par laminador, Marca /fabricante: PROPERZI. Ref: CS.981 . Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 10 - UNIDAD DE TRANSPORTE INTERNO, MARCA TAYLOR DUNN, MOD. SS-5-34, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Unidad de transporte interno, marca Taylor Dunn mod. SS 025-34, cantidad: 1 u., según descripción: . Falta Motor electrico, diferencial y baterias, puede tener faltantes diversos. Sin funcionar, se dejaron de utilizar por deterioro y antigüedad. Identificado internamente como TR01, serie 1135742. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 11 - UNIDAD DE TRANSPORTE INTERNO, MARCA TAYLOR DUNN, MOD. SS-025-34, CANTIDAD: 1 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Unidad de transporte interno, marca Taylor Dunn mod. SS 5-34, cantidad: 1 u., según descripción: . Sin baterías, puede tener faltantes diversos. Sin funcionar, se dejaron de utilizar por deterioro y antigüedad. Identificado internamente como TR16, serie 197521. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . . En el estado en que se encuentra y exhibe.

[Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.] Lote : 12 - UNIDAD DE TRANSPORTE INTERNO, MARCA TAYLOR DUNN, MOD. B2-48, CANTIDAD: 2 U. Loc: Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.

Unidad de transporte interno, marca Taylor Dunn mod. B2-48, cantidad: 2 u., según descripción: . Falta Motor electrico, diferencial y baterias, faltantes diversos. Sin funcionar, se dejaron de utilizar por deterioro y antigüedad. Identificado internamente como TD10 / TD20, serie 158465 y 133846. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.. . . En el estado en que se encuentra y exhibe.

Oficial Subastador: Alberto Pantaleon Bianco

Las ofertas a través de Internet, fax y teléfono en igualdad de condiciones

Sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta. Tiempo de impresión: 10/06/2021 - 04:21 p.m.